

## Drift kontrol



**Rørvig Vandværk**  
**Vandværksvej 18**  
**4581 Rørvig**

**Analyserapport 200609-1**  
**9 juni 2020**  
**Blad 1 af 1**



**Prøvetager:** Laboratoriet (DS/ISO5667-5:2006)

**Prøvedato:** 8. juni 2020

Analyseperiode: 08/06/2020 – 09/06/2020

### RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

<b>Prøvested:</b>	<b>Tid</b>	<b>pH</b>	<b>Ledningsevne</b>	<b>Ilt</b>	<b>Ammonium<sup>2+</sup></b>	<b>Nitrit</b>
			mS/cm	mg/L	mg/L	mg/L
Efter Forfilter	09:25	7,9	68,9	x	< 0,02	< 0,001
Efter Efterfilter	09:30	7,5	66,2	6,2	< 0,02	< 0,001
Afgang værk	09:35	7,6	65,8	9,0	< 0,02	< 0,001
Toilet V. Havnen	09:55	7,8	65,7	9,8	< 0,02	< 0,001

Metode: DS10523:2012 DS27888:2003 DS5814:2012 ISO 7150/1:1984 DS26777:2003

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 1070:

Vandværk

0,05

0,01

Morten Due, *civ.ing*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.